


# 15 针套铣T槽， 钻安装孔



3.1 切断、割槽、钻螺栓孔、  
3.2 螺纹孔，火花沉孔4mm

2. 针套铣T槽， 钻安装孔

1. 针套外形和贯通扁孔

