(3)

MB070-21

机型 model	C 系列		
每机数量 quant /ship set	3	图号 Drawing NO.	C01541307-001P

零件供应状态表 REQUIREMENTS SHEET FOR STATUS OF SUPPLIED PART	使用单位 use unit	
	供应单位 supplying unit	

编号 Serial NO.
S2B-E62800-561

供应状态说明
Instruction for supplied status

1. 1 个孔不钻。 1 blank hole

2. 其余按 MBD 制造。 others per MBD

自 01 批 01 架开始按此状态表供应
from batch ship set per this status

供应状态草图
sketch of status of supplied part



●	不钻孔	1
✳	钻制 φ2.1mm 导孔	
■	钻制 φ2.4mm 装配孔	