


MB070-21

机型 model	C 系列			零件供应状态表 REQUIREMENTS SHEET FOR STATUS OF SUPPLIED PART	使用单位 use unit	供应单位 supplying unit	编号 Serial NO.									
每机数量 quant /ship set	1	图号 Drawing NO.	C01542043-001R				S2B-E62800-574									
供应状态说明 Instruction for supplied status				供应状态草图 sketch of status of supplied part												
1. 3 个不钻孔。 3 blank holes																
2. 其余按 MBD 制造。 others per MBD.																
自 01 批 01 架开始按此状态表供应 from batch ship set per this status				<table border="1"> <tr> <td>●</td> <td>不钻孔</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>✱</td> <td>钻制 φ2.1mm 导孔</td> <td></td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>钻制 φ2.4mm 装配孔</td> <td></td> </tr> </table>				●	不钻孔	3	✱	钻制 φ2.1mm 导孔		■	钻制 φ2.4mm 装配孔	
●	不钻孔	3														
✱	钻制 φ2.1mm 导孔															
■	钻制 φ2.4mm 装配孔															